

## 2703017 / MKC-04 3~400V Vaihekatkos, vaihejärjestys ja epäsymmetria

Yksi yleisimmistä ongelmista teollisuudessa on 3-vaihe moottoreiden ylläampeminen ja palaminen vaihekatkojen yhteydessä. Lämpörelle on liian hidaskäyttäytyminen. Vaihevahti MKC-04 reagoi 0,2 sekunnissa vaihekatkoon.

- Vaihekatkos
- Vaihejärjestys
- Kiinteä epäsymmetria  $\pm 40\%$
- Hälytyskosketin
- Toimintaviive 0,2s
- 3~ (kolmio) 400V AC 50/60 Hz
- Toiminta-alue  $\pm 10\%$  Un



ETIM-luokkakoodi	EC001441
Tekninen nimi	2703017
Tuotenumero	6003213

## Tekniset tiedot

Kuvaus	MKC-04 3~400V Vaihekatkos, vaihejärjestys ja epäsymmetria
Paino (kg)	0.195

