

2703017 / MKC-04 3~400V Vaihekatkos, vaihejärjestys ja epäsymmetria

Yksi yleisimmistä ongelmista teollisuudessa on 3-vaihe moottoreiden yllämpeneminen ja palaminen vaihekatkojen yhteydessä. Lämpörele on liian hidas reagoimaan. Vaihevahti MKC-04 reagoi 0,2 sekunnissa vaihekatkoon.

- Vaihekatkos
- Vaihejärjestys
- Kiinteä epäsymmetria $\pm 40\%$
- Hälytyskosketin
- Toimintaviive 0,2s
- 3~ (kolmio) 400V AC 50/60 Hz
- Toiminta-alue $\pm 10\%$ Un



ETIM-luokkakoodi	EC001441
Tekninen nimi	2703017
Tuotenumero	6003213

Tekniset tiedot

Kuvaus	MKC-04 3~400V Vaihekatkos, vaihejärjestys ja epäsymmetria
Paino (kg)	0.195

