


2703015 / MKC-03 3~230V Vaihe- ja nollakatkos, vaihejärjestys sekä epäsymmetria

Yksi yleisimmistä ongelmista teollisuudessa on 3-vaihe moottoreiden ylläampneneminen ja palaminen vaihekatkojen yhteydessä. Lämpörelle on liian hidas reagoimaan. Vaihevahti MKC-03 (Nollajohdin liitännällä) reagoi 0,2 sekunnissa vaihekatkoon.

- Nollakatkos
- Vaihekatkos
- Vaihejärjestys
- Kiinteä epäsymmetria $\pm 40\%$
- Hälytyskosketin
- Toimintaviive 0,2s
- 3~ + N (230V AC 50/60 Hz)
- Toiminta-alue $\pm 10\% U_n$

ETIM-luokkakoodi	EC001441
Tekninen nimi	2703015
Tuotenumero	6003264



Tekniset tiedot

Kuvaus

MKC-03 3~230V Vaihe- ja nollakatkos, vaihejärjestys sekä epäsymmetria

Paino (kg)

0.111

